

ISO 9001:2008



ANAC Referenzen : DDJH --28 ---2 Ihre

Bezeichnung:

Fahrzeug: HH-XX 911 Aggregat:
 Ottomotor _____

grün



Marke und Typ:

Fahrzeug: Porsche 996

Aggregat: Porsche M96.01

Sachverständigenbüro Reinhold Ruhl
 DE- 35305 Grünberg

Datum Diagnose: 17 august 2015
 Öl : Inconnue .

EXPERT

Probenahme
Probe-Nummer
Laufleistung
Ölverweilzeit

08-AUG-15
60126961
99247 K
????

Verschleiß

Eisen	ppm	20
Blei	ppm	5
Kupfer	ppm	10
Zinn	ppm	< 1
Chrom	ppm	2
Aluminium	ppm	5
Nickel	ppm	< 1

Fremdstoffe

Si-Fremd	ppm	14
Wasser	%	NN
Frostschutz		NN
Kraftstoff	%	NN

Öl

B.N	mgKOH/g	5.9
Visk. 40°C	mm ² /s	71.5
Visk. 100°C	mm ² /s	12.4
Visk.-index		173
Oxid. Brutto	A/0,1mm	48.0
Oxid. Netto	A/0,1mm	-
Nitration	A/0,1mm	11.8

Interpretation der Diagnose

- Der Analysenbericht zeigt weder bei Verschleißmetallen noch bei Fremdstoffen irgendwelche Anomalien.